

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TEXTILNÍCH MATERIÁLECH A JEJICH ÚDRŽBĚ

SYMBOLY VYJADŘUJÍCÍ PODMÍNKY PRÁNI



Výrobek se může vyvářet. Při praní v prácičce nevyžaduje zvláštní opatrnost. Mechanické působení, máchání bez kontroly teploty vody a odstředování odpovídá normálnímu programu.



Výrobek se může práti v prácičce při teplotě prací lázně nejvýše 60 °C. Mechanické působení, máchání ve vodě o teplotě nejvýše 60 °C a odstředování odpovídá normálnímu programu.



Výrobek se může práti v prácičce při teplotě prací lázně nejvýše 40 °C. Mechanické působení, máchání ve vodě o teplotě nejvýše 40 °C a odstředování odpovídá normálnímu programu.



Výrobek se může práti v prácičce při teplotě prací lázně nejvýše 30 °C. Mechanické působení, máchání a odstředování odpovídá šetrnému programu pračky.



Výrobek se nesmí práti.



Výrobek se může práti v prácičce při teplotě prací lázně nejvýše 95 °C. Mechanické působení, máchání při postupném klesající teplotě vody a odstředování odpovídá šetrnému programu.



Výrobek se může práti v prácičce při teplotě vody nejvýše 60 °C. Mechanické působení, máchání při postupném klesající teplotě vody a odstředování odpovídá šetrnému programu.



Výrobek se může práti v prácičce při teplotě prací lázně nejvýše 40 °C. Mechanické působení, máchání a odstředování odpovídá šetrnému programu pračky.



Výrobek se musí práti pouze ručně při teplotě prací lázně nejvýše 40 °C a krátkodobě. Během praní se výrobek pouze může lehce mnout a ručně lehce ždímá bez kroucení.



Znak pod symbolem znamená, že na výrobek takto označený se musí mít mechanický působit nebo působení teploty, vlhkosti, pomocných prostředků ap. musí být krátké.

* Pro stálost barev a potisků, je lepší, textilní výrobky práti naruby!

SYMBOLY VYJADŘUJÍCÍ PODMÍNKY BĚLENÍ



Výrobek se může bělit prostředky uvolňujícími chlor.



Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor.

SYMBOLY VYJADŘUJÍCÍ PODMÍNKY ŽEHLENÍ



Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 200 °C.



Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 110 °C.



Teplota spodní plochy žehličky nesmí být vyšší než 150 °C.



Výrobek se nesmí žehlit.

SYMBOLY VYJADŘUJÍCÍ ZPŮSOBY CHEMICKÉHO ČIŠTĚNÍ



Výrobek se může chemicky čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly.



Výrobek se může chemicky čistit tetrachloretem (perchloretylénem), benzinem, trifluortrichloretanem nebo fluortrichlormetanem obvyklými postupy čištění.



V závislosti na použitém rozpouštědle se při chemickém čištění vyžaduje určitá opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení. Výrobek se může čistit tetrachloretem (perchloretylénem), benzinem, trifluortrichloretanem nebo fluortrichlormetanem s omezeným přidáním vody.



Výrobek se nesmí chemicky čistit.



Výrobek se může chemicky čistit pouze benzinem nebo trifluortrichloretanem obvyklými postupy čištění.



V závislosti na použitém rozpouštědle se při chemickém čištění vyžaduje zvláštní opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení. Výrobek se může čist pouze benzinem nebo trifluortrichloretanolem s omezeným přidáním vody.



Znak pod symbolem znamená, že na výrobek takto označený se musí mírně mechanicky působit nebo působení teploty, vlhkosti, pomocných prostředků ap. musí být krátké.

SYMBOLY VYJADŘUJÍCÍ PODMÍNKY SUŠENÍ PO PRANI



Výrobek se může sušit v bubnové sušičce. Nevyžaduje se zvláštní opatrnost.



Vlhký výrobek se musí sušit pouze zavěšený.



Výrobek se může sušit v bubnové pračce při normálním sušicím programu.



Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.



Vlhký výrobek se musí sušit pouze rozložený na rovné ploše.



Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení.

PŘÍRODNÍ VLÁKNA

(ANGLICKY, FRANCOUZSKY, NĚMECKY, SLOVENSKY)

Bavlna	Cotton, Cotón, Baumwolle, Bavlna
Len	Flax, Lin, Flachs, Leinen, L'an
Konopí	Hemp, Chanvre, Hanf, Konope
Juta	Jute, Jute, Jute, Juta
Mohér	Mohair, Mohair, Mohair, Mohér
Kašmír	Cashmere, Caschemire, Kaschmir, Kašmír
Hedvábí	Silk, Soie, Seide, Hodváb

Tusah (hedvábí)	Tasar, Taras, Tussahseide, Tusah
Srst velblouda	Camel, Chameau, Kamel, Kamel
Srst lamy	Llama, Lama, Lama, Lama
Srst alpaky	Alpaca, Alpaga, Alpaka, Alpaka
Srst vikuni	Vicuna, Vigogne, Vikunja, Vikuňa
Srst kozy	Goat, Chevre, Ziegenhaar, Kozie chlpy
Srst králíka	Rabbit, Lapin, Kanin, Králičí chlpy
Srst zajíce	Hare, Lievre, Haenhaar, Zajačíe chlpy

SYNTETICKÁ VLÁKNA

PAv	polyamidová vlákna
PESv	polyesterová vlákna
PANv	polyvinylová vlákna, akryl
PVCv	polyvinylchloridová vlákna

PVAv	polyvinylalkoholová vlákna
VSv	viskózová vlákna
ACv	acetátová vlákna
PU	polyurethanová vlákna